

毕节市打击固体废物环境违法行为专项行动问题清单及整治情况公开

序号	地市	县区	乡镇	点位编号	地址	经度			纬度			督查问题	处理建议	整治措施	整治时限	整治进度	责任单位	责任人	督查结果
						度	分	秒	度	分	秒								
1	毕节市	威宁自治县	六桥街道办事处	GZ10-BJ	贵州省毕节市威宁六桥街道办事处草海湖	104	10	39	26	48	21	贵州省毕节市威宁六桥街道办事处草海湖雨面积内堆积有约20万吨房屋拆迁产生的建筑垃圾。	立即对现场堆存的建筑垃圾进行清理,按要求将建筑垃圾综合利用或贮存。	集中拉到创博新型建材厂作为生产原料。	12月31日	整改中	六桥街道办事处、海边街道办事处、草海镇人民政府	肖胜 裴鸿亮 马玉林	生态环境部“清废行动2018”第一批部级挂牌督办
2	毕节市	赫章县	白果镇	138-新-2	贵州省毕节市赫章县白果镇河口村	104	41	47	27	4	17	1、在六冲河上游支流前河河边堆放工业固废约100余吨;2、现场对废渣溢出液进行PH值检测,呈碱性。	要求当地环保部门立即调查,对该固废的属性进行调查,如属于危险废物建议移送公安机关查处,如是一般工业固废按要求进行整改。	立即对该固废的属性进行取样化验,如属于危险废物建议移送公安机关查处,如是一般工业固废,督促企业立即采取措施清理堆放的固体废物,并按要求完善“三防”措施。	5月25日	整改中	赫章县环境保护局	吉永虎	
3	毕节市	威宁自治县	二塘镇	GZ22-BJ	贵州省毕节市威宁县二塘镇茶山村	104	40	50	26	44	05.80	贵州省毕节市威宁县二塘镇茶山村恒达洗煤厂处堆存约1000吨废渣,堆存点位于三岔河集雨区,没有防渗漏措施,地面裸露,该废渣为修路产生的废泥。	立即对该废渣进行清理,按要求处置和贮存。	由于该废泥是修建都香高速产生的,故该废泥运送到高速公路弃土场进行贮存。	7月30日	整改中	二塘镇	赵德超	生态环境部“清废行动2018”第二批部级挂牌督办
4	毕节市	威宁自治县	二塘镇	138-新-3	贵州省毕节市威宁县二塘镇果花村和茶山村	104	40	45	26	44	05.10	贵州省毕节市威宁县二塘镇果花村和茶山村堆存约300吨废石料,堆存点位于三岔河集雨区,没有防渗漏措施,地面裸露。	立即对该废石料进行清理,按要求处置和贮存。	由于该废渣是修建都香高速产生的,故该废渣运送到高速公路弃土场进行贮存。	7月30日	整改中	二塘镇	赵德超	
5	毕节市	威宁自治县	二塘镇	GZ20-BJ	贵州省毕节市威宁县二塘镇茶山村	104	40	42	26	44	08	贵州省毕节市威宁县二塘镇茶山村堆存约2万吨90年代土法炼锌的废渣,堆存点位于三岔河集雨区,堆存点没有防渗漏措施,地面裸露。	对照该项目《整治方案》要求,按时限完成整治。	按照《威宁县二塘镇果花村历史遗留铅锌废渣重金属污染综合治理工程实施方案》进行原位固定,生态恢复。	12月30日	整改中	威宁自治县环保和科技局	禄炳忠	生态环境部“清废行动2018”第二批部级挂牌督办
6	毕节市	威宁自治县	二塘镇	GZ21-BJ	贵州省毕节市威宁县二塘镇果花村和茶山村	104	40	44.89	26	44	05.58	贵州省毕节市威宁县二塘镇果花村堆存约83.5万吨90年代土法炼锌的废渣,堆存点位于三岔河集雨区,堆存点没有防渗漏措施,地面裸露。	对照该项目《整治方案》要求,按时限完成整治。	按照《威宁县二塘镇果花村历史遗留铅锌废渣重金属污染综合治理工程实施方案》进行原位固定,生态恢复。	12月30日	整改中	威宁自治县环保和科技局	禄炳忠	生态环境部“清废行动2018”第二批部级挂牌督办
7	毕节市	赫章县	平山乡	138-新-5	贵州省毕节市赫章县平山乡中寨村	104	55	10	27	10	41	在六冲河河段上堆存有贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程产生的约15万吨废弃砂石。	要求对堆存的砂石清运至规范的地点进行处理。	督促企业立即采取措施清理堆存的废弃砂石,并按要求进行规范处理。	2018年10月12日 清运完成	正在拟定整改方案	赫章县环境保护局	吉永虎	生态环境部“清废行动2018”第三批部级挂牌督办
8	毕节市	黔西县	甘棠镇	138-新-8	贵州省毕节市黔西县甘棠镇大寨村	106	7	13	27	4	27	贵州省毕节市黔西县甘棠镇大寨村生活垃圾填埋场堆存50万吨垃圾,该垃圾场未进行环保“三同时”验收;渗滤液处理设施停运,使用吸粪车将渗滤液排入黔西县城公园路水西园小区后门污水管网,最终进入黔西县污水处理厂处理,根据现场检查台账显示,自2017年6月25日至今,每天排放渗滤液约35吨,在线监测设施不正常运行。	建议当地相关部门立即立案调查。	立即开展环保“三同时”验收,并对渗滤液处理设施进行提标改造,增大渗滤液生化处理能力、重建MBR膜处理能力、增加UF(纳滤)单元、重建RO(反渗透)、添置现场分析化验设备(分析指标:COD、氨氮)及其他配套的整改优化。	2018年6月30日	已委托贵州欧瑞欣合环保股份有限公司,制定整改维修方案,已派出3名工程技术人员,对渗滤液处理设施正在进行提标改造。	黔西县城市管理局	田忠毅	生态环境部“清废行动2018”第三批部级挂牌督办
9	毕节市	织金县	双堰街道	138-新-10	贵州省毕节市织金县城关镇桂花村至花红村段	105	45	5	26	36	42	贵州省毕节市织金县城关镇桂花村至花红村段约10万吨建筑垃圾、废弃土石、生活垃圾、渣土、石料。	建议按项目环评要求进行整改。	1、将建筑垃圾、废弃土石、渣土等清运至规范堆场进行堆存;2、将石料用于金南大道延伸段铺设;3、将生活垃圾清运至织金县生活垃圾填埋场进行填埋。	2018年7月15日	整改中	织金县住建局、织金县城管局	张云洪 宋波	
10	毕节市	织金县	双堰街道	138-新-11	贵州省毕节市织金县织金凤凰山地区煤矿废水工程治理项目	105	44	30	26	36	88	贵州省毕节市织金县织金凤凰山地区煤矿废水工程治理项目污泥堆存场所围堰被损坏,堆存场所不规范,泥水溢流。	建议立即整改,修复围堰。	修复污泥脱水间污泥堆场围堰。	2018年5月30日	整改中	织金县水务局	金永富	
11	毕节市	织金县	绮陌街道	138-新-12	贵州省毕节市织金县绮陌街道墨峰村	105	48	22	26	42	50	将约1万吨商混废料倾倒在山坡上,倾倒面积2800平方米。	建议相关部门立即整改查处。	督促建设单位拆除商混拌合设备,恢复现场。	2018年6月5日	整改中	绮陌街道	付正祥	
12	毕节市	织金县	绮陌街道	138-新-13	贵州省毕节市织金县绮陌街道墨峰村	105	48	11	26	43	9	将约5万吨污泥、废土混合物堆存在绮陌大道南侧,堆放面积约1万平方米。	建议相关部门按规范要求规范堆存。	将现场堆存的污泥、废土混合物推平后进行绿化。	2018年7月5日	整改中	织金县住建局、织金县城管局	张云洪 宋波	